

## Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania

### W ramach budowy ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Bielsku Podlaskim

L.p.	Przyczyna usunięcia	Gatunek drzewa	Liczba pni do wycięcia	Obwód pnia [cm]	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6
1	bezpieczeństwo ruchu drogowego	jesion (pień uszkodzony mechanicznie, ubytki w korze)	1	130	działka nr 2548
2	jw.	lipa (pień uszkodzony mechanicznie, ubytki w korze)	1	145	jw.
3	jw.	jesion (pień uszkodzony mechanicznie, ubytki w korze)	1	100	jw.
4	jw.	jesion (pień uszkodzony mechanicznie, ubytki w korze)	1	115	jw.
5	jw.	lipa (pień uszkodzony mechanicznie, ubytki w korze)	1	130	jw.
6	kolizja z robotami drogowymi	brzoza (ubytki w korze)	1	70	działka nr 5196/14
7	kolizja z robotami drogowymi	brzoza (drzewo zniekształcone, stan zły)	1	63	jw.
8	bezpieczeństwo ruchu drogowego	jesion (pień uszkodzony mechanicznie, ubytki w korze)	1	104	2548
9	kolizja z robotami drogowymi	lipa (pień zniekształcony, zniszczony mechanicznie)	2	1: 50 2: 47	5196/7

#### UWAGA:

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wysokość drzew w pobliżu budynków wielorodzinnych nie może przekraczać 3m. Drzewa przewidziane do wycinki w dłuższej perspektywie czasu nie będą miały możliwości prawidłowego wzrostu ze względu na częste regulacje ich korony. Inwestor w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej jest skłonny do wykonania nasadzeń w ramach zbilansowania zieleni miejskiej.