

...i z odpowiedni jako ci Wykonawca powinien mie
...rz t:

- samochod ciarowy o ładowności powyżej 5 t
- uraw samochodowy do 4 t
- podnośnik mont. PHM na sam. 12 m
- kop.-spych. na podw. cięg. 0,15m³
- przyczepa do przewożenia kabli
- przyczepa dźwigowa o ładowności do 16 t
- spawarka elektr. transfor. 500A
- zestaw pr. dotwórczy
- zag. szcz. wibr. spal. 70-90 m³/h
- zestaw narz. dzi i elektronarz. dzi do montażu instalacji
- miernik do pomiaru rezystancji izolacji
- miernik do pomiaru skuteczności zerowania
- miernik do pomiaru rezystancji uziemienia
- luxomierz

4. Transport

Wykonawca dla zorganizowania budowy sieci oświetleniowej powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

- samochód dostawczy do 0.9 t
- samochód ciarowy o ładowności powyżej 5 t
- przyczepa dźwigowa o ładowności do 16 t
- przyczepa do przewożenia kabli
- uraw samochodowy do 4 t

Na drogach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uszkodzeniem zgodnie z warunkami transportu wydanymi poprzez wytwórcę danego towaru.

5. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, z przywołanymi normami, PBUE oraz zgodnie ze sztuką przez uprawnionych elektromonterów pod nadzorem kierownika robót i inspektora nadzoru.

5.1. Wykonywanie wykopów pod fundamenty słupów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie sieci w terenie zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną w ZUD i zgłoszoną w Starostwie Powiatowym.

Wykopy powinny być wykonywane metodą mechaniczną za pomocą koparki jednoznaczyniowej.

Zasypanie wykopów pod fundamenty słupów (ustabilizowanie fundamentów) należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypanie należy wykonać warstwowo, ubijając mechanicznie co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia montowanych elementów.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.