

Bielsk Podlaski, 16 września 2024r.

Br.0003.27.2024

Pan Jarosław Borowski
Przewodniczący Rady Miasta
Bielsk Podlaski

W odpowiedzi na zgłoszoną w dniu 3 września br. interpelację dotyczącą uniemożliwienia odprowadzania wód opadowych na skutek „łatania ulicy” uprzejmie informuję, że problem z odwodnieniem ul. Jagiellońskiej na wysokości posesji nr 37 istnieje już od dawna. Dokonany w latach ubiegłych remont nawierzchni w postaci uzupełnienia ubytków masą asfaltową nie ma żadnego wpływu na powstające zastoiska wody podczas opadów deszczu. Tworzenie się zastoisk wody na wysokości wjazdu do posesji nr 37 i 58 jest wynikiem braku właściwych spadków korony jezdni w kierunku istniejących wpustów ulicznych.

Ponadto wyjaśniam, że obecnie przedmiotowy temat jest objęty monitoringiem służb drogowych w celu pełnego zdiagnozowania ww. sytuacji oraz opracowania i zastosowania skutecznych rozwiązań eliminujących problem odprowadzania wód deszczowych na tym odcinku jezdni.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski.