

**Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania  
w ramach przebudowy ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim**

<b>Lp.</b>	<b>Przyczyna usunięcia</b>	<b>Gatunek drzewa</b>	<b>Liczba pni do wycięcia</b>	<b>Obwód pnia [cm]</b>	<b>Lokalizacja L-lewy P-prawy</b>	<b>Nr działki ( pas drogowy ul. Dubiażyńska)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	kolizja z robotami drogowymi	topola	1	314,1	L 0+088,33	223
2	jw.	topola	1	298,4	L 0+191,63	223
3	jw.	wierzba	5	1:109,9 2:109,9 3:125,6 4:125,6 5:157,1	L 0+455,50	223
4	jw.	dąb	1	94,2	P 0+787,04	223
5	jw.	wierzba	1	78,5	L 0+887,41	223
6	jw.	wierzba	1	109,9	L 0+890,98	223
7	jw.	wierzba	1	188,5	L 0+897,12	223
8	jw.	grusza	1	282,7	L 1+042,45	223
9	jw.	osika	2	1: 47,1 2: 109,9	L 1+230,33	223
10	jw.	wierzba	3	1: 47,1 2: 47,1 3: 47,1	L 1+302,74	223
11	jw.	wierzba	4	1: 31,4 2: 31,4 3: 31,4 4: 31,4	L 1+304,53	223
12	jw.	jesion	1	109,9	P 2+542,59	223
13	jw.	olcha	7	78,5 x 7	P 2+546,02	223
14	jw.	dąb	1	94,2	P 2+548,83	223
		<b>Σ</b>	<b>30</b>			