

Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania

W ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim

L.p.	Przyczyna usunięcia	Gatunek drzewa	Liczba pni do wycięcia	Obwód pnia [cm]	Lokalizacja
1	2	3	4	5	6
1	kolizja z robotami drogowymi	lipa	1	151	działka nr 597
2	jw.	lipa	1	110	jw.
3	jw.	lipa	1	95	jw.
4	jw.	lipa	1	126	jw.
5	jw.	lipa	1	111	jw.
6	jw.	lipa	1	98	jw.
7	jw.	lipa	1	124	jw.
8	jw.	lipa (stan zły, ubytki w korze)	1	111	jw.